


N/A

## CDCV857ADGG

Varenummer:	CDCV857ADGG
Producent / Mærke:	N/A
Produkt beskrivelse	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP
Dataark:	
RoHS Status	 Blyfri / RoHS-kompatibel
Lager tilstand	13432 pcs stock
Skib fra	Hong Kong
Forsendelsesmåde	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ANMODNING OM TILBUD](#)













### Specifikationer for CDCV857ADGG

VARENUMMER	CDCV857ADGG
FABRIKANT	N/A
BESKRIVELSE	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP
BLYFRI STATUS / ROHS STATUS	Blyfri / RoHS-kompatibel
M/ENGDE TILG/ENGELIG	13432 pcs
DATABLAD	
SPÆNDING - SUPPLY	2.3 V ~ 2.7 V
TYPE	PLL Clock Driver
LEVERANDØR DEVICE PACKAGE	48-TSSOP
SERIE	-
FORHOLD - INDGANG: OUTPUT	1:10
EMBALLAGE	Tube
PAKKE / TILFÆLDE	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
PRODUKTION	Clock
ANDRE NAVNE	296-11575-5
DRIFTSTEMPERATUR	0°C ~ 85°C
ANTAL KREDSLØB	1
MONTERINGSTYPE	Surface Mount
FUGTFØLSOMHEDSNIVEAU (MSL)	2 (1 Year)
BLYFRI STATUS / ROHS STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INPUT	Clock
FREKVENNS - MAKS	180MHz
DIVIDER / MULTIPLIKATOR	No/No
DIFFERENTIAL - INPUT: OUTPUT	Yes/Yes
BASENUMMER	CDCV857

### Relaterede tags

CDCV857ADGG	CDCV857ADGG Distributør	CDCV857ADGG Leverandør
CDCV857ADGG pris	CDCV857ADGG Billeder	CDCV857ADGG Image
CDCV857ADGG PDF Datablad	CDCV857ADGG Download datablad	CDCV857ADGG datablad
CDCV857ADGG lager	Køb CDCV857ADGG	Køb CDCV857ADGG
CDCV857ADGG	Leverandør	Distributør

### Relaterede produkter

 <p><b>CDCV857BDGGG4</b>          producenter: N/A          Beskrivelse: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP          På lager: 10702 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CDCV857AGQLR</b>          producenter: N/A          Beskrivelse: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 56-BGA          På lager: 4299 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CDCV857ADGGRG4</b>          producenter: N/A          Beskrivelse: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP          På lager: 23748 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CDCV855IPWR</b>          producenter: N/A          Beskrivelse: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 28TSSOP          På lager: 49331 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CDCV857ADGGR</b>          producenter: N/A          Beskrivelse: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP          På lager: 10953 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CDCV857BDGG</b>          producenter: N/A          Beskrivelse: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP          På lager: 9137 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CDCV855PWG4</b>          producenter: N/A          Beskrivelse: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 28TSSOP          På lager: 38467 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CDCV855IPWRG4</b>          producenter: N/A          Beskrivelse: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 28TSSOP          På lager: 46293 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CDCV855PWRG4</b>          producenter: N/A          Beskrivelse: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 28TSSOP          På lager: 65587 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CDCV857ADGGG4</b>          producenter: N/A          Beskrivelse: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP          På lager: 11078 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CDCV855PW</b>          producenter: N/A          Beskrivelse: IC 1:4 DDR PLL CLK-DRVR 28-TSSOP          På lager: 37488 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CDCV855PWR</b>          producenter: N/A          Beskrivelse: IC 1:4 DDR PLL CLK-DRVR 28-TSSOP          På lager: 29422 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>